




- La cercetarea *in situ*, spațiile interioare au fost inaccesibile, astfel încât conformarea interioară, structurală și arhitecturală, precum și sistemul tehnic de alimentare și evacuare apă, au fost reprezentate intuitiv. Releveul urmează a fi definitivat în urma desfacerii și demantelării unor componente, în cursul execuției.
- Reprezentarea infrastructurii este conformă cu informațiile oferite de către *Studiul Geotehnic*, autor ing. geolog Sandra Popescu, 2015. În cursul execuției, în urma lucrărilor de reabilitare, aceste informații vor fi eventual completate.

VERIFICAT		drd.arh.Corina Lucescu		atestat MCC, Nr. 329S/21.07.2008		Referat de Verificare Nr...../.....		Semnatura :	
PROIECTANT:  S.C.SPIRICOM S.R.L. J40/25308/1992, BUCURESTI Tel/Fax: 326.51.17				Beneficiar:				Pr. nr.:	
				PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT : REABILITARE FANTANI PENTRU BAUT APA, DE TIP CISELE (DE PERETE) - FANTANA POPOVA AMPLASAMENT : Strada Fantana Popova, la capatul strazii, Craiova, jud. Dolj				83/2015 faza: PT. + D.E.	
specificatie		nume		semnatura		scara:			
sef proiect		arh. V. Panait							
proiectat		arh. R.Tanase				1:50			
intocmit		arh. R.Tanase				Data:		Titlul plansei:	
intocmit		arh. Cristina Muresan							
						RELEVU - FATADA EST, FATADA NORD		Plansa:	
								A.07	