

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
1	Craiova	Str. Calea București, nr. 126	P+1E	sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova - Secția TBC corp 3B	1933			III			2008	ing. Pârvu Marin
2	Craiova	Str. Calea București, nr. 99	S+P	sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie - Pavilion psihiatrie 2	1908			III			2009	ing. Gavrilă Gheorghe
3	Craiova	Str. Calea București, nr. 99	P	sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie - Centru de Sănătate Mintală	1908			III		Consolidat în 2007 buget local	2007	ing. Stângă Gheorghe
4	Craiova	Str. C. D. Fortunescu, nr. 2	S+P+1E	sediul ISU Dolj - pavilion administrativ	1846	I				Evacuat 2008	2002	ing. Gavrilă Gheorghe
5	Craiova	str. Împăratul Traian, nr. 39	S parțial +P+1E	clădire Grup Școlar Charles Laugier - închiriat către Școala Postliceală Christiana	1890		II			Demolat ilegal	1999	ing. Hotinceanu Mihail
6	Craiova	str. Împăratul Traian, nr. 39	P+1E	clădire Grup Școlar Charles Laugier - închiriat către RAADPFL Craiova - spațiu depozitare	1890		II				1999	ing. Hotinceanu Mihail
7	Craiova	str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10	Sp+P+1E	sediul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova	~ 1900			III			2014	ing. Gavrilă Gheorghe

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
8	Craiova	str. Revoluției, nr. 15	S+P+1E+Et h	Grădinița "Elena Farago" Craiova (fostă nr. 41) + Cresa nr. 8	1974			III		reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
9	Craiova	Str. Petru Rareș, nr. 4	S+P+2E+M	Sediu clădire Medicina Veche	1928			III			2000	ing. Pârvu Marin
10	Craiova	B-dul 1 Mai, nr. 68	Sp+P+1E	Cantina Facultății de Medicină și Farmacie	1976-1978			III			2011	ing. Greblescu Daniel
11	Craiova	Str. Calea Unirii, nr. 16	Sp+P+2E	Filarmonica Oltenia	1957		II			Consolidat buget local	2005	Ing. Dumitrescu Dan ing. Pârvu Marin
12	Craiova	str. Stirbei Voda nr.2	P+E+Pod	Casa Rusănescu (sediu Casa Căsătoriilor)	~ 1898		II			exista autorizatie de construire a fost realizat proiectul	2017	ing. Anatolie Cazacliu
13	Craiova	Str. A. I. Cuza nr. 1	S1+S+P+M +4E	Sediu 2 Primăria Craiova	~ 1920		II			în curs de consolidare	2014	Ing. Szekeres Gero
14	Craiova	Str. A. I. Cuza nr. 7	S+P+1E	Sediu 1 Primăria Craiova	1906-1916		II			în curs de consolidare	2014	Ing. Szekeres Gero
15	Craiova	Str. Nanterre, bl. C3, sc. 3	S+P+4E	Bloc locuinte	1963				IV		2012	Ing. Bistriceanu Viorel
16	Craiova	B-dul Carol, nr. 150, bl. C1, sc. D	S+P+4E	Bloc locuinte	1973-1975			III			2014	ing. Gavrilă Gheorghe
17	Craiova	Str. A. I. Cuza, bl. 150 ap Sc. 1	P+4E	Bloc locuinte	1960-1965				IV		2016	ing. Gavrilă Gheorghe
18	Craiova	Str. Nanterre, nr. 77, bl. C2, sc. 3	S+P+4E	Bloc locuinte	1963-1965				IV		2014	ing. Gavrilă Gheorghe

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
19	Craiova	Str. Lipscani, nr. 4	S+P+1E	Spațiu comercial la parter locuință la etaj	~ 1900			III			2016	Ing. Moga Alexandru
20	Craiova	Str. Principatele Unite, bl. 14, sc. 2	S+P+2E	Locuință tip apartamente	1954				IV		2010	Ing. Bistriceanu Viorel
21	Craiova	Str. Calea București, nr. 48, bl. A6, sc. 4	P+4E	Bloc locuinte	1980-1982				IV		2012	ing. Gavrilă Gheorghe
22	Craiova	B-dul. N. Titulescu, nr. 40 (fost 33)	S+P+1E	Spital Clinic Municipal Filantropia - Cladire ambulatoriu adulti	1920		II			reabilitata in 2022 - dupa expertiza III	2018	ing. Guleac V. Bogdan
23	Craiova	Str. Unirii, nr. 57	S+P+1E	Casa Universitarilor	~ 1903		II				2018	Ing. Niculae Teodor
24	Craiova	Str. Câmpia Islaz, nr. 89	P	Hală Didactică (Fosta Fabrică de Motoare A.Weichmann)	~ mijl. sec. XIX	I				evacuata	2018	Ing. Niculae Teodor
25	Craiova	str. Olteț nr. 25 (fost nr. 23)	Sp+P+1E+M	casa secol XIX, monument istoric părăsit	~ sf. sec. XIX	I				monument istoric părăsit	2018	ing. Chirică C. Anton
26	Craiova	str. Romain Rolland nr. 8 (fost nr. 6A)	Sp+P+1E	locuințe, monument istoric	1875	I				monument istoric evacuat	2018	ing. Voiculescu M. Mihai
27	Craiova	str. Dr. Apelor nr. 66 Modul A1, Corp C13, Corp C14, Corp C15	P	locuinte	1970	I				Demolate	2019	ing. Sofronie A Ramiro
28	Craiova	str. Dr. Apelor nr. 66 Module M1-M11	P	locuinte	1970	I				Demolate	2019	ing. Sofronie A Ramiro
29	Craiova	Str. Brestei nr. 234	P+1 corp C1 P corp C2 P+2 corp C3	Scoala Ion Creanga	1966 C1 1975 C2 si C3			III		în curs de consolidare	2022	expert tehnic ing. Gavrilă Ghe.
30	Craiova	str. Electroputere nr. 21	S+P+2E	Gradinita Castelul Fermecat	1950-1955				IV	in curs de proiectare	2021	expert tehnic Zefir Apostol

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
31	Craiova	str. Doljului nr. 12	P	Colegiul National Nicolae Titulescu C2 sala sport	1968				IV	in curs de proiectare	2021	expert tehnic Zefir Apostol
32	Craiova	str. Doljului nr. 12	P	Colegiul National Nicolae Titulescu - cladire	1968			III		in curs de proiectare	2021	expert tehnic Zefir Apostol
33	Craiova	str. Principatele Unite nr.1	Sp+P+Pod	Gradinita Casuta Fermecata	1920-1922		II			in curs de proiectare, inclusa in lista de sinteză PN CCRS (Programul național de reabilitare a cladirilor cu risc seismic ridicat)	2022	ing. Mihai Pavel
34	Craiova	str. Stefan Velovan nr.4	S+P+1E	Gradinita Pinocchio	1960-1965				IV	in curs de proiectare	2022	ing. Mihai Pavel
35	Craiova	str. Lamaitei nr.4	P+2 corp C1 P corp C2	Scoala Gimnaziala Sf. Gheorghe	1963			III		în curs de obținere autorizație de construire	2022	expert tehnic ing. Gavrilă Ghe.
36	Craiova	str. Brazda lui Novac nr. 87	P+2 corp A P corp B P+2 corp C	Scoala Gimnaziala Sf. Gheorghe	1968-1970			III		in curs de proiectare	2022	expert tehnic ing. Gavrilă Ghe.
37	Craiova	str. Ion Maiorescu nr.2	Sp+P+M+E 1	Colegiul National Carol I - sala sport	1925-1930		II			dupa reabilitare IV	2020	ing. Szalontay Coloman Andrei
38	Craiova	str. Ion Maiorescu nr.6	S+P+2E colegiul S+P+3E Opera	Colegiul National Carol I - corp central si Opera Romana	1895		II			în curs de consolidare dupa reabilitare III	2016	ing. Popescu Dumitru Dan Badea Dragos Coriolan

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
39	Craiova	str. Raului nr.2	S+P+1E	Gradinita Voinicelu structura Scoala Ion Creanga	1981				IV	în curs de consolidare	2022	expert tehnic ing. Gavrilă Ghe.
40	Craiova	str. Brestei nr. 129	P+1	Liceul Charles Laugier - corp C9	1967					în curs de evaluare în PN CCRS (Programul național de reabilitare a cladirilor cu risc seismic ridicat) după reabilitare IV	2022	ing. Stefan Catalin
41	Craiova	str. Brazda lui Novac nr. 106	S+P+4E	bloc 43 IVA1	1980			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
42	Craiova	bld. Dacia nr. 185	S+P+4E	Bloc 75 IVA1	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
43	Craiova	str. Calea Bucuresti nr.1	S+P+4E	bloc 23C	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
44	Craiova	str. Calea Bucuresti nr.3	S+P+4E	bloc 23D	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
45	Craiova	str. Parcului nr.2	S+P+4E	bloc C1	1984			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
46	Craiova	str. George Breazu nr.1	S+P+4E	bloc H14	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
47	Craiova	str. Constantin Argetoianu nr. 46	S+P+4E	bloc K33	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
48	Craiova	str. Constantin Argetoianu nr. 44	S+P+4E	bloc K34	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
49	Craiova	str. Parcului nr.4	S+P+4E	bloc C3	1984			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
50	Craiova	str. Serban Voda nr. 30	S+P+8E+Et h	bloc C13c	1994			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
51	Craiova	str. Serban Voda nr. 32	S+P+8E+Et h	bloc C13b	1994			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
52	Craiova	str. Gral. Stefan Falcoianu nr.6	S+P+1E+Et h	Gradinita cu program prelungit Casuta cu Povesti	1974			III		reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
53	Craiova	str. Amaradia nr. 70 bl. F5A	S+P+3E	Gradinita cu program prelungit Curcubul copilariei	1987				IV	reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
54	Craiova	str. Aurel Vlaicu nr. 10	S+P+1E+Et h	Gradinita cu program prelungit Ion Creanga	1974			III		reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
55	Craiova	bld. Oltenia nr. 81	S+P+1E+Et h	Gradinita cu program prelungit Phoenix	1974			III		reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
56	Craiova	str. Tineretului nr. 28	S+P+1E+Et h	Gradinita cu program prelungit Floarea Albastra + Cresa nr.3	1974			III		reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
57	Craiova	str. Elena Farago nr. 17	Sp+P+1E	Gradinita cu program prelungit Piticot + Cresa nr.5	1978			III		reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
58	Craiova	str. Gorunului nr.7	S+4E	bloc 169E	1979			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
59	Craiova	str. Paltinului nr.6	S+4E	bloc 175C	1983			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
60	Craiova	ale. Constantin Brancusi nr.11	S+3E	bloc A2	1976			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
61	Craiova	str. George Enescu nr.45	S+P+4E	bloc A3	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
62	Craiova	str. Brazda lui Novac nr.45	S+P+4E	bloc A15	1964			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
63	Craiova	str. 1 decembrie 1918 nr.1	S+P+4E	bloc A16	1964			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
64	Craiova	str. George Enescu nr.43	S+P+4E	bloc B2	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
65	Craiova	str. George Enescu nr.39	S+P+4E	bloc B4	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
66	Craiova	str. Henry Coanda nr. 49	S+P+4E+Pod	bloc M0	1983			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
67	Craiova	str. Mircesti nr. 16	S+P+3E	bloc M1	1980			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
68	Craiova	str. Fratii Golesti nr. 107	S+P+4E	bloc K27	1986			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
69	Craiova	str. Fratii Golesti nr. 106	S+P+4E	bloc K31	1988			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
70	Craiova	str. Fratii Golesti nr. 104	S+P+4E	bloc K32	1988			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Belgun Ionel
71	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 64	Sp+P+1E	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova - cladire pavilion contagiosi II (C3)	1959			III		reabilitare termica	2018	ing. Belgun Ionel
72	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 64	S+P+6E	Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova - cladire pavilion boli infectioase (C4)	1980			III		reabilitare termica	2018	ing. Belgun Ionel
73	Craiova	str. Brestei nr. 144	Stp+P+2E	Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara	1970			III		reabilitare termica	2018	ing. Belgun Ionel
74	Craiova	str. Victor Gomoiu nr.26	S+P+4E	bloc I1	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Niculae Teodor
75	Craiova	str. Victor Gomoiu nr.14A	S+P+4E	bloc I11	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Niculae Teodor
76	Craiova	str. Pascani nr. 26	S+P+4E	bloc A1	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Niculae Teodor
77	Craiova	str. Razboieni nr. 10	S+P+4E	bloc B7	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Niculae Teodor
78	Craiova	str. Razboieni nr. 8	S+P+4E	bloc B6	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Niculae Teodor

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
79	Craiova	str. Penes Curcanul nr. 6	S+P+4E	bloc A6	1986			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
80	Craiova	bld. Oltenia nr. 13	S+P+4E	bloc 146F	1978			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
81	Craiova	str. 1 Mai nr.3	S+P+4E	bloc M22	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
82	Craiova	str. Delul Spirii nr. 22	S+P+4E	bloc M25	1990			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
83	Craiova	str. Buzias nr. 6	S+P+4E	bloc M32	1990			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
84	Craiova	str. Bibescu nr. 29	S+P+4E	bloc P6	1984			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
85	Craiova	bld. Dacia nr. 12	S+P+4E	bloc 173F	1979			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
86	Craiova	str. Bibescu nr. 31	S+P+4E	bloc P7	1984			III		in curs de reabilitare termica	2022	Ing. Nicolae Teodor
87	Craiova	str. Arh. Duiliu Marcu nr. 16	Sth+P+2E	Scoala Gimnaziala Mihai Viteazu - corp C1	1971			III		reabilitare termica	2022	ing. Stefan Catalin
88	Craiova	str. Calea unirii nr. 11	S+P+4E+Et h	bloc 2	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
89	Craiova	str. Calea unirii nr. 11	S+P+4E+Et h	bl. 3	1983			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
90	Craiova	ale. Arh. Duiliu Marcu nr. 14	S+P+10E+Eth	bl. 10 sc.1	1974			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
91	Craiova	str. Popa Sapca nr.14	S+P+4E+5Ep	bloc 14	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
92	Craiova	bld. 1 Mai nr. 57	S+P+4E+Eth	bloc 17a	1973			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
93	Craiova	Calea Unirii nr. 21	S+P+M+3E+4R	bloc 21A	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
94	Craiova	str. Constantin Brancoveanu nr. 25	S+P+4E+Pod	bloc 42A1	1979			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
95	Craiova	str. Lamaitei nr.8	S+P+4E	bloc 68B	1979			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
96	Craiova	str. Gral. Dr. Ion Cernatescu nr.9	S+P+4E	bloc 79	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
97	Craiova	str. George Fotino nr.1	S+P+4E	bloc B8	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
98	Craiova	str. Brazda lui Novac nr. 64A	S+P+4E	bloc C6	1986			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
99	Craiova	str. Mihail Cerchez nr.4	S+P+4E+Pod	bloc C6	1986			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
100	Craiova	bld. Ilie Balaci nr.7	S+P+8E+Eth	bloc D2	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
101	Craiova	bld. Ilie Balaci nr.5	S+P+M+7E+Eth	bloc D3A	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
102	Craiova	bld. 1 Mai nr.2	S+P+M+7E+Eth	bloc D4A sc.2	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
103	Craiova	bld. Ilie Balaci nr.3	S+P+M+7E+Eth	bloc D4A1	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
104	Craiova	str. Lalelelor nr.2	S+P+7E+Eth+Pod	bloc D5 sc.1	1986			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
105	Craiova	str. Basarabia nr.9	S+P+4E	bloc E2	1972			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
106	Craiova	bld. Nicolae Titulescu nr. 29	S+P+10E+Eth	bloc I4	1964			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
107	Craiova	str. Nanterre nr. 71	S+P+4E	bloc I5	1976			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
108	Craiova	str. Nanterre nr. 37	S+P+4E+Pod	bloc I6	1978			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
109	Craiova	str. Calea Bucuresti nr.8	S+P+9E+Eth	bloc M7	1988			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
110	Craiova	str. Calea Bucuresti nr.12	S+P+7E+8Er	bloc M8A	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
111	Craiova	bld. 1 Mai nr.5	S+P+4E+Pod	bloc M20	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
112	Craiova	str. Eustatiu Stoenescu nr.1D	S+P+4E+Pod	bloc N13	1988			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
113	Craiova	str. Eustatiu Stoenescu nr.1B	S+P+8E+Et h	bloc T9	1980			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
114	Craiova	str. Mihai Viteazu nr.2	S+P+4E+Et h	bloc 2	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dan Dumitru
115	Craiova	str. George Fotino nr. 8	S+P+4E	bloc B12 sc.1, 2 si 3	1978				IV	in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
116	Craiova	str. Ion Maiorescu nr.2	S+P+3E	Colegiul National Carol I - corp C13	1978			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
117	Craiova	str. Dr. Dimitrie Gerota nr.22	P+2E	Colegiul Economic Gheorghe Chitu - C2	1970			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
118	Craiova	str. Nicolae Titulescu nr. 64	P+3E	Scoala Gimnaziala Decebal - C1	1983			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
119	Craiova	str. Elena Farago nr.19	Sp+P+3E	Scoala Gimnaziala Elena Farago - C1	1979			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
120	Craiova	str. Vasile Alecsandri nr. 113	P+2E	Liceul Matei Basarab - C1	1965			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
121	Craiova	str. Vasile Alecsandri nr. 87	S+P+1E	Gradinita cu Program Prelungit Petrache Poenaru - C1	1934			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
122	Craiova	str. Vantului nr.3	P+2E	Scoala Gimnaziala Nicolae Romanescu - C1	1974			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
123	Craiova	bld. Nicolae Romanescu nr. 99	P+2E P+1E	Liceul Tehnologic de Transporturi Auto - C1	1970/1973		II			în curs de evaluare în PN CCRS (Programul național de reabilitare a cladirilor cu risc seismic ridicat) după reabilitare IV	2022	ing. Catalin Stefan
124	Craiova	str. Brazda lui Novac nr. 76	S+P+4E	bloc 37	1978			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
125	Craiova	str. Brazda lui Novac nr. 74	S+P+4E	bloc 37B	1978			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
126	Craiova	str. George Enescu nr. 47	S+P+4E	bloc A2	1987				IV	in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
127	Craiova	str. Penes Curcanul nr.2	S+P+4E	bloc A4	1987				IV	in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
128	Craiova	str. Brazda lui Novac nr. 80	S+P+4E	bloc 38	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
129	Craiova	str. Brazda lui Novac nr. 78	S+P+4E	bloc 38A	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
130	Craiova	bld. Dacia nr. 28	S+P+4E	bloc 121B1	1977			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
131	Craiova	str. Elena Farago nr. 15	S+P+4E	bloc 123G	1976			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
132	Craiova	str. Alexandru Buia nr. 5	S+P+4E	bloc 147C	1978			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
133	Craiova	str. Arh. Ctin Iotzu nr.8	S+P+4E	bloc 149D	1978			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
134	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 48	canal the.+P+4E	bloc A6	1964			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
135	Craiova	str. Penes Curcanul nr.1	S+P+4E	bloc B1	1987				IV	in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
136	Craiova	str. George Enescu nr.41	S+P+3E+4E r	bloc B3	1987				IV	in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
137	Craiova	bld. 1 Mai nr.1	S+P+4E	bloc M23	1989				IV	in curs de reabilitare termica	2022	ing. Pavel C. Mihai
138	Craiova	str. Recunostintei nr.14	Sp+P	Gradinita Floare de colt - C1	1949			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
139	Craiova	str. I.Ghe. Duca nr.5	Sth+P+1E	Gradinita Sfanta Lucia - C1	1975			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
140	Craiova	str. Electroputere nr. 21	P+2E	Liceul Voltaire - C1	1969			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
141	Craiova	str. Castanilor nr.4	P+2E	Scoala Gimnaziala Alexandru Macedonski - C1	1975			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
142	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 93	P+2E	Scoala Gheorghe Titeica - C1	1974			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan
143	Craiova	Str. Closca nr. 1	Sp+P+2E	Scoala Mircea Eliade - C1	1965			III		reabilitare termica	2022	ing. Catalin Stefan

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
144	Craiova	str. Constantin Brancusi nr. 15	P sala sport Sp+P+Mp cantina	Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate C12 (sala sport si cantina)	1910		II sala sport	III cantina		în curs de evaluare în PN CCRS (Programul național de reabilitare a cladirilor cu risc seismic ridicat) consolidare IV	2022	ing. Catalin Stefan
145	Craiova	str. Henry Coanda nr. 48	P+2E	Liceul Teoretic Henry Coanda - C13	1970		II			în curs de evaluare în PN CCRS (Programul național de reabilitare a cladirilor cu risc seismic ridicat) consolidare IV	2022	ing. Catalin Stefan
146	Craiova	str. Caracal nr. 81	P+2E	Scoala Gimnaziala Nicolae Romanescu - B	1974			III			2022	ing. Catalin Stefan
147	Craiova	str. Henry Coanda nr. 48	P+3E	Liceul Teoretic Henry Coanda - C8	1985			III			2022	ing. Catalin Stefan
148	Craiova	str. Filantropiei nr.4A	Sp+P+1E+P od	Spitalul Clinic Municipal Filantropia	1910-1930		II			în curs de evaluare în PN CCRS (Programul național de reabilitare a cladirilor cu risc seismic ridicat)	2020	ing. Mircea Ieremia

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
149	Craiova	str. Tehnicii nr. 7	S+P+4E	bloc A14 sc.1 si 2	1975				IV	in curs de reabilitare termica	2013	ing. Constantin Pavel
150	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 104	D+P+4E	bloc O11	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2013	ing. Constantin Pavel
151	Craiova	str. Ion Tuculescu nr. 19	S+P+4E	bloc O16	1985				IV	in curs de reabilitare termica	2013	ing. Constantin Pavel
152	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 96	D+P+8E+Et h	bloc U8	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2013	ing. Constantin Pavel
153	Craiova	str. Grigore Plesoianu nr. 2	S+P+4E	bloc nr.1	1986				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel
154	Craiova	str. Grigore Plesoianu nr. 4	S+P+4E	bloc nr.2	1987				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel
155	Craiova	str. Grigore Plesoianu nr. 6	S+P+4E	bloc nr.3	1987				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel
156	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 92	D+P+4E	bloc O7	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel
157	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 94	D+P+4E	bloc O8	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel
158	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 100	D+P+4E	bloc O10	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel
159	Craiova	str. Tehnicii nr.5	D+P+4E	bloc U2	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
160	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 102	D+P+8E+Et h	bloc U7	1984				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel
161	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 90	D+P+8E+Et h	bloc U9	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2017	ing. Constantin Pavel
162	Craiova	str. Grigore Plesoianu nr. 8	S+P+4E	bloc nr.4	1987				IV	in curs de reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
163	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 108	D+P+4E	Bloc O13	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
164	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 110	D+P+4E	Bloc O14	1983				IV	in curs de reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
165	Craiova	str. Grigore Plesoianu nr. 14	S+P+4E	bloc S4	1990				IV	in curs de reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
166	Craiova	str. Ion Tuculescu nr. 17	S+P+8E+Et h	bloc U6a	1985				IV	in curs de reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
167	Craiova	str. Grigore Plesoianu nr. 12	S+P+4E	bloc S5	1990				IV	in curs de reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
168	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 114	D+P+8E+Et h	bloc U6b	1985				IV	in curs de reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
169	Craiova	str. Grigore Plesoianu nr. 10	S+P+4E	bloc S6	1989				IV	in curs de reabilitare termica	2018	ing. Constantin Pavel
170	Craiova	str. Gheorghe Vaslan A	S+p+4E	bloc 125	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
171	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 16	S+P+4E	bloc 121	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
172	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 18	S+P+4E	bloc 120	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
173	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 14	S+P+4E	bloc 122	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
174	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 12	S+P+4E	bloc 123	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
175	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 10	S+P+4E	bloc 124	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
176	Craiova	str. G. Vaslan nr. 3A	S+P+4E	bloc 126	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
177	Craiova	str. G. Vaslan nr. 3A	S+P+4E	bloc 127B	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
178	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 4	S+P+4E	bloc 128	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
179	Craiova	str. G. Vaslan nr. 3A	S+P+4E	bloc 127A	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
180	Craiova	str. Rovinari nr. 6A	S+P+4E	bloc 106	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
181	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 26	S+P+4E	bloc 116	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
182	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 24	S+P+4E	bloc 117	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
183	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 22	S+P+4E	bloc 118	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
184	Craiova	str. Gral. Magheru nr. 20	S+P+4E	bloc 119	1986			III		in curs de reabilitare termica	2013	ing. Cosma Radu
185	Craiova	str. Mircesti nr. 14	S+P+4E	bloc O4	1984			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan
186	Craiova	str. Mircesti nr. 12	S+P+4E	bloc O5	1983			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan
187	Craiova	str. Mircesti nr. 4	S+P+4E	bloc O18	1983			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan
188	Craiova	str. Mircesti nr. 2	S+P+4E	bloc O19	1983			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan
189	Craiova	str. Spania nr. 14	S+P+4E	bloc O20	1983			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan
190	Craiova	str. Spania nr. 12	S+P+4E	bloc O21	1984			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan
191	Craiova	str. Spania nr. 10	S+P+4E	bloc O22	1983			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan
192	Craiova	str. Spania nr. 8	S+P+4E	bloc O23	1983			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
193	Craiova	str. Spania nr. 6	S+P+4E	bloc O24	1983			III		in curs de reabilitare termica	2012	ing. Popescu Dumitru Dan
194	Craiova	str. Dr. Ion Cernătescu	S+P+4E	bloc 79	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
195	Craiova	str. Lămâiței, nr. 8	S+P+4E	bloc 68B	1979			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
196	Craiova	str. Eustațiu Stoenescu, nr. 1D	S+P+4E+Pod	bloc N13	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
197	Craiova	str. Eustațiu Stoenescu, nr. 1B	S+P+8E+Eth	bloc T9	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
198	Craiova	str. Constantin Brâncoveanu, nr. 65	S+P+4E+Pod	bloc 42 A1	1979			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
199	Craiova	str. Nanterre, nr. 71	S+P+4E	bloc 15	1977			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
200	Craiova	str. Nanterre, nr. 37	S+P+4E+Pod	bloc 16	1978			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
201	Craiova	str. Basarabia, nr.9	S+P+4E	bloc E2	1973			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
202	Craiova	str. Brazda lui Novac, nr. 64A	S+P+4E	bloc C5	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
203	Craiova	str. Mihail Cerchez nr.4	S+P+4E+Pod	bloc C6	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
204	Craiova	B-dul. 1 Mai, nr. 5	S+P+4E+Pod	bloc M20	1990			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
205	Craiova	str. George Fotino, nr. 1	S+P+4E	bl. B8	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
206	Craiova	str. Popa Sapca nr.14	S+P+4E+5R	bloc 14	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
207	Craiova	str. Calea Unirii, nr. 21	S+P+M+3E+4R	bloc 21A	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
208	Craiova	aleea Arh. Duiliu Marcu, nr. 14	S+P+10E+Eth	bloc 10, sc. 1	1974			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
209	Craiova	str. Mihai Viteazu nr.2	S+P+4E+Eth	bloc 2	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
210	Craiova	str. Mihai Viteazu nr.4	S+P+4E+Eth+Pod	bloc 2A	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
211	Craiova	str. Mihail Strajan, nr. 9	S+P+4E+Pod-tr1 / S+P+4E+tr2-7	bloc a7	1967			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
212	Craiova	str. Constantin Argetoianu nr. 21	S+P+4E	bloc K36	1988			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
213	Craiova	str. Elena Farago, nr. 34	S+P+4E+Pod	bloc 173E	1980			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
214	Craiova	B-dul, Dacia, nr. 10	S+P+4E	bloc 174C, sc.1	1980			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
215	Craiova	str. Bibescu, nr. 82	S+P+10E+Eth	bloc A12, sc. 1	1980			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
216	Craiova	str. A. I. Cuza, nr. 46	S+P+7E+Eth	bloc 10 A, sc. 1	1991			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
217	Craiova	B-dul, Dacia, nr. 134	S+P+4E	bloc K1, sc. 1	1970			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
218	Craiova	str. Petre Ispirescu, nr. 30	S+P+4E+Pod	bloc 10, sc. 1	1979			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
219	Craiova	str. Petre Ispirescu, nr. 34	S+P+4E	bloc 12, sc. 1	1979			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
220	Craiova	str. Eustațiu Stoenescu, nr. 23	S+P+4E+Pod	bloc F18, sc. 2	1980			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
221	Craiova	str. Dr. Mihai Canciulescu, nr. 15	S+P+4E+Pod	bloc I101, sc. A+B	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
222	Craiova	str. Ștefan Berceanu, nr. 11	S+P+4E	bloc I14, sc. 1	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
223	Craiova	str. Spania, nr. 42	S+P+9E+10R+Eth	bloc P1, sc. 2	1975			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
224	Craiova	str. Lalelelor nr.2	S+P+7E+Eth+Pod	bloc D5, sc. 1	1987			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Popescu Dumitru Dan
225	Craiova	B-dul. Ilie Balaci, nr. 3	S+P+M+7E+Eth	bloc D4 A1	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
226	Craiova	B-dul. Nicolae Titulescu, nr. 29	S+P+10E+Eth	bloc I4	1964			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel
227	Craiova	B-dul. 1 Mai, nr. 57	S+P+4E+Eth	bloc 17 a	1973			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
228	Craiova	B-dul. Ilie Balaci, nr. 5	S+P+M+7E+Eth	bloc D3A	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
229	Craiova	B-dul. Ilie Balaci, nr. 7	S+P+M+8E+Eth	bloc D2	1981			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
230	Craiova	B-dul. 1 Mai, nr. 2	S+P+M+7E+Eth	bloc D4A, sc. 2	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel
231	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 141	S+P+4E+Eth	bloc N17	1984			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
232	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 12	S+P+7E+E8R	bloc M8A	1989			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
233	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 135	S+P+4E	bloc N5c	1985			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel
234	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 147	S+P+7E+Eth	bloc T10	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel
235	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 163	D+P+6E+E7R+Eth	bloc T14	1983			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel
236	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 8	S+P+9E+Eth	bloc E7	1988			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George

Construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasele I, II, III și IV de risc seismic

Nr. crt.	Localitatea	Adresa	Tipul de imobil	Destinația imobilului	Anul construcției	Clasa de risc (categoria)				Obs.	Expertiză	Expert
						I	II	III	IV			
237	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 135	S+P+4E	bloc N5a	1985			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel
238	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 139	S+P+4E+Eth	bloc N16, sc. 1-2	1984			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
239	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 143	S+P+4E+Pod	bloc N18	1984			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
240	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 155	D+P+6E+7R+Eth	bloc T12	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel
241	Craiova	str. Calea Bucuresti nr. 1665	D+P+6E+7P arțial+Eth	bloc T15	1984			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel
242	Craiova	str. Calea Unirii, nr. 11	S+P+4E+Eth	bloc nr.2	1982			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
243	Craiova	str. Calea Unirii, nr. 11	S+P+4E+Eth	bloc nr. 3	1983			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
244	Craiova	str. Gen. Ioan Cernătescu, nr. 4	S+P+4E	bloc A13	1964			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Apostol Zefir Ioan George
245	Craiova	str George Fotino, nr. 8	S+P+4E	bloc 12, sc. 1,2,3	1978			III		in curs de reabilitare termica	2022	ing. Constantin Pavel